

Audit du parc poteaux incendie commune de FRONTON année 2015

N°	Emplacement	Marque	Diam.	Vanne localisée	Pression statique en bars	Débit sous 1 bar en m3/h	Ouverture totale en m3/h	Dispo SDIS	Observations	Date
1	Rue du 19 Mars	Bayard	100	Non	2.4	47	59	Restreint	Débit insuffisant	10/2015
2	Rue Balochan	Bayard	100	Non	4.1	111	130	Oui		10/2015
3	2, Allées Jean Ferran	Bayard	100	Non	2.7	62	72	Oui	Apposer le n° d'identification	10/2015
4	4, rue de la République	Bayard	100	Oui	2.9	90	101	Oui	Apposer le n° d'identification	10/2015
5	42, rue Jules Bersac	Bayard	100	Oui	3.2	68	80	Oui	1 bouchon 65 manquant	10/2015
6	5, rue des Bourdisquettes	Bayard	100	Oui	3.9	130	141	Oui		10/2015
7	Impasse des Bourdisquettes	Bayard	100	Oui	5	101	117	Oui		10/2015
8	1, avenue des Vignerons	Bayard	100	Oui	4.8	112	123	Oui	Apposer le n° d'identification	10/2015
9	Avenue Saint Exupéry	Bayard	100	Non	4	98	113	Oui	Coffre manquant	10/2015

Audit du parc poteaux incendie commune de FRONTON année 2015

N°	Emplacement	Marque	Diam.	Vanne localisé e	Pression statique en bars	Débit sous 1 bar en m3/h	Ouverture totale en m3/h	Dispo SDIS	Observations	
10	Avenue Adrien Escudier	Bayard	100	Oui	3	111	123	Oui		10/2015
11	1, avenue Adrien Escudier	Bayard	100	Oui	3.1	109	122	Oui		10/2015
12	Cité Labourdette	Bayard	65	Oui	-	-	-	Non	Non vérifié	
13	Impasse de l'Abbé Arnoult	Bayard	100	Oui	2.2	61	80	Oui	1 bouchon de 65 manquant Coffre à remplacer	10/2015
14	65, route de Toulouse	Bayard	100	Oui	2.3	31	35	Restreint	Débit insuffisant	10/2015
15	3, chemin de Pourradel	Bayard	100	Non	2.4	34	47	Restreint	Débit insuffisant	10/2015
16	865, chemin de Pourradel	Bayard	100	Oui	2.2	31	38	Restreint	Débit insuffisant	10/2015
17	Route de Groussac	Bayard	65	Non	-	-	-	Non	Non vérifié	
18									Non localisé doublon avec n°70	

Audit du parc poteaux incendie commune de FRONTON année 2015

N°	Emplacement	Marque	Diam.	Vanne localisée	Pression statique	Débit sous 1 bar	Ouverture totale en m ³ /h	Dispo SDIS	Observations	
19	55, chemin du Buguet	Bayard	65	Non	-	-	-	Non	Non vérifié	
20	480, avenue de Villaudric	Bayard	100	Oui	2.6	60	73	Oui		10/2015
21	515, chemin de Pierres	Bayard	100	Non	3.2	34	50	Restreint	Débit insuffisant	10/2015
22	20, chemin du Buguet	Bayard	100	Oui	5.2	120	142	Oui	1 bouchon 65 manquant	10/2015
23	Chemin de Capdeville	Bayard	100	Oui	3.2	93	111	Oui		10/2015
24	890, chemin de Terme	Bayard	65	Non	1.8	17	24	Restreint	Poteau ancien Débit insuffisant	10/2015
25	19, chemin de Sautic	Bayard	100	Non	2.3	55	70	Restreint	Débit insuffisant	10/2015
26	3, chemin de la Guinguette	Bayard	100	Non	4	124	136	Oui		10/2015
27	540, chemin des Stadinats	Bayard	65	Non	-	-	-	Non	Non vérifié	

Audit du parc poteaux incendie commune de FRONTON année 2015

N°	Emplacement	Marque	Diam.	Vanne localisée	Pression statique	Débit sous 1 bar	Ouverture totale en m ³ /h	Dispo SDIS	Observations	
28	150, route de Rastel	Bayard	65	Non	-	-	-	Non	Non vérifié	
29	105, route de Nohic	Bayard	65	Non	-	-	-	Non	Non vérifié	
30	745, route de Nohic	Bayard	65	Oui	1.4	11	14	Restreint	Coffre manquant Débit insuffisant	10/2015
31	Route de Montauban ZI	Bayard	100	Oui	4.2	70	94	Oui	Apposer le n° d'identification Tourner le poteau ½ tours	10/2015
32	895, route de Montauban	Bayard	65	Non	-	-	-	Non	Non vérifié	
33	Avenue de la Dourdenne	Bayard	100	Oui	4.4	71	91	Oui		10/2015
34	Route de Montauban	Bayard	65	Non	1.5	9	13	Restreint	Poteau ancien Débit insuffisant	10/2015
35	860, chemin de Carretou	Bayard	65	Non	-	-	-	Non	Non vérifié	
36	Chemin de Malbert	Bayard	65	Non	-	-	-	Non	Non vérifié	

Audit du parc poteaux incendie commune de FRONTON année 2015

N°	Emplacement	Marque	Diam.	Vanne localisée	Pression statique	Débit sous 1 bar	Ouverture totale en m3/h	Dispo SDIS	Observations	
37	775, chemin de Boujac	Bayard	65	Non	-	-	-	Non	Non vérifié	
38	1655, chemin de Boujac	Bayard	65	Non	1.4	18	21	Restreint	Poteau ancien Débit insuffisant	10/2015
39	Chemin d'Orgueil	Bayard	65	Non	1.5	18	22	Restreint	Poteau ancien Débit insuffisant 1 bouchon 65 manquant	10/2015
40	345, chemin de Relance	Bayard	65	Non	1.2	12	17	Restreint	Poteau abimé	10/2015
41	110, route de Loupiac	Bayard	100	Oui	6.6	72	80	Oui	Apposer le n° d'identification	10/2015
42	1500, route de Soulan	Bayard	100	Non	5.6	44	54	Restreint	Débit insuffisant	10/2015
43	Route de Soulan	Bayard	100	Oui	6	45	51	Restreint	Débit insuffisant Apposer le n° d'identification	10/2015
44	Route de Campas	Bayard	100	Oui	5	104	128	Oui		10/2015
45	545, chemin de Codeval	Bayard	65	Oui	-	-	-	Non	Poteau hors service	10/2015

Audit du parc poteaux incendie commune de FRONTON année 2015

N°	Emplacement	Marque	Diam.	Vanne localisée	Pression statique	Débit sous 1 bar	Ouverture totale en m ³ /h	Dispo SDIS	Observations	
46	2150, route de Campsas	Bayard	65	Non	1.7	12	14	Restreint	Poteau abimé Débit insuffisant	10/2015
47	Route de Campsas	Bayard	65	Non	2.2	20	29	Restreint	Coffre abîmé 1 bouchon 65 manquant Débit insuffisant	10/2015
48	685A, route de Fabas	Bayard	65	Non	2.2	14	24	Restreint	Poteau abimé Débit insuffisant	10/2015
49	340, route de Fabas	Bayard	100	Non	3.2	49	73	Restreint		
50	Chemin des Peyrounets	Bayard	65	Oui	-	-	-	Non	Non vérifié	
51	Route de Grisolles	Bayard	65	Non	-	-	-	Non	Non vérifié	
52	2850, route de Grisolles	Bayard	65	Non	-	-	-	Non	Poteau non alimenté 1 bouchon 65 manquant	10/2015
53	665, chemin de Caillol	Bayard	100	Non	2	19	27	Restreint	Débit insuffisant	10/2015
54	118, chemin du Tapas	Bayard	65	Non	3.4	17	19	Restreint	Coffre abîmé, à remplacer 1 bouchon 65 manquant Débit insuffisant	10/2015

Audit du parc poteaux incendie commune de FRONTON année 2015

N°	Emplacement	Marque	Diam.	Vanne localisée	Pression statique	Débit sous 1 bar	Ouverture totale en m ³ /h	Dispo SDIS	Observations	
55	610, chemin de Jouaninels	Bayard	65	Oui	-	-	-	Non	Non vérifié	
56	2420, chemin de Lasgreses	Bayard	65	Non	1.7	19	22	Restreint	Poteau ancien Débit insuffisant	10/2015
57	3360, route de canals	Bayard	65	Non	1.8	20	25	Restreint	Débit insuffisant Coffre à repeindre 1 bouchon 65 manquant	10/2015
58	Rue de Capucine	Bayard	100	Non	4	90	102	Oui		10/2015
59	18, avenue Jean Bouin	Bayard	65	Oui	-	-	-	Non	Non vérifié	
60	7, avenue Jean Bouin	Bayard	100	Oui	3.2	79	95	Oui	1 bouchon 100 manquant	10/2015
61	240, chemin de Cransac	Bayard	100	Non	2	46	72	Restreint	Remplacer le n°62 qui est apposé par 61	10/2015
62	460, chemin de Cransac	Bayard	100	Non	2	43	70	Restreint	Apposer le n° d'identification Coffre manquant	10/2015
63	6, chemin de Cotité	Bayard	65	Non	1.7	12	14	Restreint	Débit insuffisant Repeindre le coffre	10/2015

Audit du parc poteaux incendie commune de FRONTON année 2015

N°	Emplacement	Marque	Diam.	Vanne localisée	Pression statique	Débit sous 1 bar	Ouverture totale en m ³ /h	Dispo SDIS	Observations	
64	840, chemin de Cotité	Bayard	100	Non	2	10	14	Restreint	Débit insuffisant Repeindre le coffre	10/2015
65	825, chemin de Saumaté	Bayard	65	Non	-	-	-	Non	Non vérifié	
66	14, avenue du Stade	Bayard	100	Oui	3.5	107	124	Oui	1 bouchon 65 et 1 de 100 manquant	10/2015
67	Avenue du Stade Halle des Sports	Bayard	100	Oui	4	123	143	Oui		10/2015
68	9, impasse Lambic	Bayard	100	Non	2.9	57	65	Restreint	Débit insuffisant	10/2015
69	100/130, route de Toulouse	Bayard	100	Oui	2.2	75	99	Oui		10/2015
70	2, Chemin du Buguet	Bayard	100	Non	5.3	120	139	Oui		10/2015
71	700, avenue de Grisolles	Bayard	100	Oui	2.7	56	71	Restreint	Débit insuffisant	10/2015
72	340, avenue de Grisolles	Bayard	100	Oui	3.2	66	74	Oui		10/2015

Audit du parc poteaux incendie commune de FRONTON année 2015

N°	Emplacement	Marque	Diam.	Vanne localisée	Pression statique	Débit sous 1 bar	Ouverture totale en m ³ /h	Dispo SDIS	Observations	
73	1, rue du 8 Mai	Bayard	100	Oui	3.9	130	141	Oui		10/2015
74	27, rue des Vendanges	Bayard	100	Oui	2.3	62	80	Oui		10/2015
75	Rue des vendanges face au transformateur	Bayard	100	Oui	2.1	50	64	Restreint	Débit insuffisant	10/2015
76	13, rue des Vendanges	Bayard	100	Oui	2.1	62	81	Oui	Calotte cassée Apposer le n° d'identification	10/2015
77	Lotissement « Les Coteaux »	Bayard	100	Non	2.6	49	65	Restreint	Débit insuffisant Apposer le n° d'identification	10/2015
78	55, rue de la Negrette	Bayard	100	Oui	5	145	168	Oui		10/2015
79	63, rue de la Negrette	Bayard	100	Oui	5	145	167	Oui		10/2015
80	Lieu Dit « Montplaisir »	Bayard	-	-	-	-	-	-	Non accessible Non vérifié	
81	Avenue de Vilaudric devant le lycée	Bayard	100	Oui	4.6	170	201	Oui		10/2015

Audit du parc poteaux incendie commune de FRONTON année 2015

N°	Emplacement	Marque	Diam.	Vanne localisée	Pression statique	Débit sous 1 bar	Ouverture totale en m3/h	Dispo SDIS	Observations	
82	Chemin de Codeval	Bayard	65	Non	2	12	17	Restreint	Poteau ancien Débit insuffisant	10/2015
83	Route de Montauban La Bouysselle Est	Bayard	65	Non	1.5	12	14	Restreint	Poteau ancien Débit insuffisant	10/2015
84	17 rue de l'Origan	Bayard	100	Non	2	62	84	Oui	Apposer le n° d'identification	10/2015
85	Route de Toulouse Cité Labourdette	Bayard	100	Non	2.2	60	77	Oui	Apposer le n° d'identification	10/2015
86	Chemin d'Achat	Bayard	100	Non	-	-	-	Non	Non vérifié	
87	2500, route de Canals	Bayard	100	Non	2.5	135	163	Oui	Apposer le n° d'identification Coffre abimé	10/2015
88	Avenue des Vignerons devant déchetterie	Bayard	100	Non	4.4	80	92	Oui		10/2015
58 28	Avenue de Vilaudric arrière lycée	Pam	100	Oui	4.8	79	90	Oui	Apposer le n° d'identification	10/2015
	Chemin de Pierres	Bayard	100	Oui	3.9	35	42	Restreint	Attribuer et apposer le n° d'identification Débit insuffisant	10/2015

Audit du parc poteaux incendie commune de FRONTON année 2015

N°	Emplacement	Marque	Diam.	Vanne localisée	Pression statique	Débit sous 1 bar	Ouverture totale en m3/h	Dispo SDIS	Observations	
	Rue des Poiriers face station d'épuration	Bayard	100	Oui	5.9	79	87	Oui	Attribuer et apposer le n° d'identification	10/2015
	580 chemin de Pourradel	Bayard	100	Oui	2.4	36	50	Restreint	Attribuer et apposer le n° d'identification Débit insuffisant	10/2015
	255 route de Toulouse	Bayard	100	Oui	2.5	76	103	Oui	Attribuer et apposer le n° d'identification	10/2015
	Impasse des Cépages	Bayard	100	Non	2.7	56	71	Restreint	Attribuer et apposer le n° d'identification Débit insuffisant	10/2015
	37 avenue Jean Falguière	Bayard	100	Oui	2.9	60	71	Oui	Attribuer et apposer le n° d'identification	10/2015
	18 impasse Capdeville	Bayard	100	Oui	3.4	51	64	Restreint	Attribuer et apposer le n° d'identification Débit insuffisant	10/2015